MC100-2WT

1.



1-1

2.

2.1

DIN

2.4

[redacted]



3.

3. 1

3. 1

3-1



输入通道_2

通道状态 通道开启

[illegible] 300

30000

2

1

0

5. 2



性校准10000克*/

/*X3输入有效时，重量线

模块指令完成标志位1时，发送0指令清除指令完成标志*/

/*当

/*X4输入有效时，通道2重量清零*/

X4 MOV 1 D303

/*X5输入有效时，通道2重量去皮*/

X5 MOV 2 D303

/*X6输入有效时，通道2重量零点校准*/

X6 MOV 3 D303

/*X7输入有效时，通道2重量线性校准10000克*/

X7 MOV 10000 D303

/*当模块通道2指令完成标志位为1时，发送0指令清除指令完成标志*/

BLD D102 13 MOV 0 D303

6-3

7.

8.